

12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项目名称		端州区华顺汽车修理厂建设项目					项目代码		无		建设地点		肇庆市端州区黄岗镇蓝塘管理区（大塘侧）厂房第1卡		
	行业类别（分类管理名录）		“四十、社会事业与服务业”中 “126、汽车、摩托车维修场所” 的“有喷漆工艺的”					建设性质		☒ 新 建 ☐ 技改 ☐ 变更 ☐ 后 环 评						
	设计生产能力		年维修汽车 2260 辆（其中汽车维修保养 360 辆、汽车补漆 300 辆、汽车清洗 1600 辆）					实际生产能力		年维修汽车 2160 辆（其中汽车维修保养 360 辆、汽车补漆 300 辆、汽车清洗 1600 辆）		环评单位		广州材高环保科技有限公司		
	环评文件审批机关		肇庆市生态环境局端州分局					审批文号		肇端环建〔2019〕38 号		环评文件类型		环境影响报告表		
	开工日期		2019.04					竣工日期		2019.05		排污许可证申领时间		--		
	环保设施设计单位		肇庆市禹洋环保科技咨询有限公司					环保设施施工单位		肇庆市禹洋环保科技咨询有限公司		本工程排污许可证编号		--		
	验收单位		端州区华顺汽车修理厂					环保设施监测单位		广东顺德中粤检测技术有限公司		验收时监测工况				
	投资总概算（万元）		60					环保投资总概算（万元）		15		所占比例（%）		25.0		
	实际总投资（万元）		60					实际环保投资（万元）		15		所占比例（%）		25.0		
	废水治理（万元）		2	废气治理（万元）	10.5	噪声治理（万元）	0.5	固体废物治理（万元）		2		绿化及生态（万元）		--		
	新增废水处理设施能力		--					新增废气处理设施能力		--		年平均工作时		2496		
运营单位			端州区华顺汽车修理厂			运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				--		验收时间		2019/05/05~2019/05/06		
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填）	污染物		原有排放量（1）	本期工程实际排放浓度（2）	本期工程允许排放浓度（3）	本期工程产生量（4）	本期工程自身削减量（5）	本 期 工 程 实 际 排 放 量（6）	本期工程核定排放总量（7）	本期工程“以新带老”削减量（8）	全厂实际排放总量（9）	全厂核定排放总量（10）	区域平衡替代削减量（11）	排放增减量（12）		
	废水		--	--	--	--	--	0.0344	--	--	--	--	--	--	0.0344	
	化学需氧量		--	122~147	500	--	--	0.034	--	--	--	--	--	--	0.034	
	氨氮		--	1.90~2.14	--	--	--	0.000	--	--	--	--	--	--	0.000	
	废气		--	--	--	--	--	1101.24	--	--	--	--	--	--	1101.24	
	总 VOCs		--	7.27~8.33	90	--	--	0.087	--	--	--	--	--	--	--	
	SO ₂		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	颗粒物		--	2.4~3.7	120	--	--	0.034	--	--	--	--	--	--	0.034	
	NO _x		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	工业固体废物		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	与项目有关的其它特征污染物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；